

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»



УТВЕРЖДАЮ  
*Смирнова*  
Т.А. Смирнова  
«05» апреля 2016 г.

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1  
объект  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»  
по адресу: г.Иваново, ул.Маршала Жаворонкова, д.11А**

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 67».**

1.2. Адрес объекта

1.3. Сведения о размещении объекта: **153027, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д.11А.**

- отдельно стоящее здание **2** этажей, **2914,4** кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет), **9950** кв. м

1.4. Год постройки здания **1983**, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 67» МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **153027, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д.11А.**

1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**

1.11. Организация-учредитель (наименование) **управление образования Администрации города Иваново.**

1.12. Адрес организации-учредителя, другие координаты: **153000, г. Иваново, пл.Революции, д.6**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности - **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.**

2.3. Форма оказания услуг: - **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.**

2.6. Плановая мощность: - **250 детей**

2.7. Участие в исполнении индивидуального плана реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида - **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **общественным пассажирским транспортом до остановки «41 школа».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **2 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	№ Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	ДУ
4	с нарушениями зрения (г)	ДУ
5	с нарушениями слуха (с)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (у)	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно не доступен).

- вариант «А»: полная доступность всех мест на объекте;
- вариант «Б»: локальная доступность – входной группы, специально выделенного места обслуживания (кабинета и пр.) и пути движения к нему;
- вариант «В»: обслуживание сотрудниками на дому без дополнительной платы (например, уколы на дому).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	№ Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями

зрения, Г - с нарушениями слуха, У-с умственными нарушениями

**3.5. ИТОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНО в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; что нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,2 и 1,5 м., выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 м. от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг, пандусов нет.

4. Управленческое решение: **Объект муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 67» доступен для категорий инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. Необходимо адаптировать систему информации об объекте, пути движения к объекту путем применения решений с ТСП.**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (по мере поступления средств)
	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный (по мере поступления средств)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий (по мере поступления средств)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный (по мере поступления средств)
	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий (по мере поступления средств)
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (по мере поступления средств)
	Все зоны и участки	

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСП); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016-2022гг

в рамках исполнения **не имеется**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность 1 этажа объекта и территории для инвалидов (С,Г,У) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично избирательно ( С,Г,У)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 от 01.04.2016г

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.04.2016г

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,

г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Нанесение тактильных средств	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	С, О	Нанесение тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	5	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути, ширина лестничного пролета составляет 0,8 м		Нанесение тактильных средств, установление лестничных проемов шириной более 0,9 м.	
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	Отсутствует автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	К	Оборудовать автостоянку	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			п.4.2.1, 4,2,2 СП 59 13330.2012 выполнены. Поверхность пути; Тактильные средства на покрытии пешеходных путей, несскользящее покрытие, оборудованная автостоянка.	К,О,С		

### ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание	ДУ, ВНД (К)	4,5,6,7	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт площадки, понизить порог перед дверью, установить крепление двери, обеспечивающее задержку

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67».г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Работы по адаптации объектов				
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути, ширина лестничного пролета составляет 0,8 м		Нанесение тактильных средств, установление лестничных проемов шириной более 0,9 м.	
2.2	Пандус (наружный)	нет	Отсутствует пандус	К	Требуется установление пандусов	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	Отсутствие твердого нескользкого покрытия	К,О,С	Установить твердое нескользящее покрытие	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	Имеется порог , превышающий 0,025м, нет крепления двери , обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид»	К,С,О	Занизить порог , установить крепление двери , обеспечивающее задержку автоматического закрывания, установить кнопку вызова и знак «Инвалид»	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне		Покрытие входной площадки : твердое не допускается, скольжение при намокании имеет поперечный уклон в пределах 1-2% . Порог не более 0,025м, крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек.. Требуется установка пандуса	К		



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание	ДУ, ВНД (К)	4,5,6,7	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт площадки, занизить порог перед дверью, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова персонала, установка пандуса, установить нескользящее покрытие.

**I. Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,  
г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Лестница (внутри здания)	есть	6	Ширина лестницы – 1,1 м, отсутствуют пандусы, нет тактильных средств, отсутствует твердое нескользящее покрытие.		Нанесение тактильных средств, требуется установление пандусов, установка твердого нескользящего покрытия	
3.2	Пандус (внутри здания)	нет					
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.4	Дверь	есть	7	Ширина дверного проема менее 0,9 м, порог превышает 0,025м, не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	К,С	Расширить проем, занизить порог, выделение контрастным цветом проемов, замена дверных ручек.	ТР
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5,6, 7,8	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии, ширина проема запасного выхода 0,65 м.	К,С	Выполнить работы по нанесению тактильной информации, расширить дверной проем.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Наличие тактильной предупредительной информации о препятствии	КС		

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	5,6,7,8	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.04.2016г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,

г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11, 12	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема в туалетную комнату составляет 0,7 м.		Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном . Выделение контрастным цветом дверного проема, расширение дверного проема.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	13	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема менее 0,9м, высота порога более 0,025м.	С, К	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном . Выделение контрастным цветом дверного проема, расширить проем, занизить порог.	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, ширина проема не менее 0,9м, высота порога не более 0,025м.	КС		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (о с, г, у)		11,12,13	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**– недоступно для обеспечения к зоне обслуживания

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем, понизить порог.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.04.2016г

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67».**

г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д.11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14, 15, 16	Размеры туалетных кабинок 0,8х0,97, Выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,5м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней, штанг.	К,О,С	Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Т.Р.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Размеры не менее 1,65 на 1,8 м . Проход к месту не менее 1,8м. Выключатели и розетки в помещениях – на высоте 0,8м от уровня пола. Наличие поручней, крючков для одежды, костылей и т.д., наличие кнопки вызова персонала.	К		

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	дп-и (г,у), ду-и (о,с), внд (к)		14,15,16	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д., технические возможности для расширения санитарно-гигиенического помещения отсутствуют.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.04.2016г

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67».**  
**г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 11А**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	17	Отсутствуют тактильные средства получения информации, информация расположена на уровне 1,2 м.		Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствуют			
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Наличие тактильных средств информации	С		

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (к,г,у)		17	текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.



